

SEGNALAZIONE:

29/10/2002

X INGR  
CARDU

Spett.le Direzione Cavet CBT .....  
e p.c. Spett.le Direzione Generale Cavet

Con la presente comunicazione segnaliamo a codesta Spett.le Direzione, in qualità di  
RSU/RLS, che nell'area del cantiere imbocco

GALLERIA ... VAGLIA ..... sono state da noi rilevate le seguenti  
condizioni:

- Ingresso mezzi Cavet non antideflagranti in galleria o comunque non idonei
- Ingresso mezzi aziende in sub-appalto non antideflagranti in galleria
- Eccessiva presenza di polvere in galleria
- Concomitanza di più lavorazioni in spazio ristretto all'interno della galleria
- Eccessiva presenza di fumi prodotti da mezzi d'opera Cavet
- Eccessiva presenza di fumi prodotti da mezzi d'opera delle aziende in sub-appalto
- Rumore eccessivo prodotto dalle lavorazioni
- Eccessiva distanza del ventolino dal fronte di scavo
- Lavorazioni eseguite con squadre incomplete ai sensi della vigente contrattazione aziendale
- Assenza scuristi all'interno della squadra operante
- Eccessiva velocità dei mezzi operanti in galleria
- Mancato uso D.P.I. C. SQ CARPENTIERI
- Eccessivo ricorso a straordinario
- Personale impiegato in mansioni alle quali non risulta adibito
- MANCANZA CAPO SQ LATO BO

Presenza di personale non adibito al maneggio di esplosivo durante il caricamento della volata

Quanto segnalato si riferisce al

giorno 29.10.2002... ore 14.00/22.00

Certi della Vs. attenzione rimaniamo a disposizione per ulteriori informazioni riguardo le circostanze segnalate.

Le RSU Cavet CBT 2

Caricamento della volata 1 fochino  
persone presenti n°5

P.r.g. F6+176

Luigi...