

11/01/2005

Per ricevuto
Ficary

SEGNALAZIONE:

Spett.le Direzione Cavet CBT
e p.c. Spett.le Direzione Generale Cavet

Con la presente comunicazione segnaliamo a codesta Spett.le Direzione, in qualità di RSU/RLS, che nell'area del cantiere imbocco GALLERIA... VAGLIA... sono state da noi rilevate le seguenti condizioni:

- Ingresso mezzi Cavet non antideflagranti in galleria o comunque non idonei
- Ingresso mezzi aziende in sub-appalto non antideflagranti in galleria
- Eccessiva presenza di polvere in galleria
- Concomitanza di più lavorazioni in spazio ristretto all'interno della galleria
- Eccessiva presenza di fumi prodotti da mezzi d'opera Cavet
- Eccessiva presenza di fumi prodotti da mezzi d'opera delle aziende in sub-appalto
- Rumore eccessivo prodotto dalle lavorazioni

- Eccessiva distanza del ventolino dal fronte di scavo
- Lavorazioni eseguite con squadre incomplete ai sensi della vigente contrattazione aziendale
- Assenza scuristi all'interno della squadra operante
- Eccessiva velocità dei mezzi operanti in galleria (BETONVALL)

- Mancato uso D.P.I.
- Eccessivo ricorso a straordinario
- Personale impiegato in mansioni alle quali non risulta adibito
- MANCANZA CAPO SQ LATO FI

Presenza di personale non adibito al maneggio di esplosivo durante il caricamento della volata

Quanto segnalato si riferisce al

giorno 11.01.2005 ore 06,00 - 14,00

Certi della Vs. attenzione rimaniamo a disposizione per ulteriori informazioni riguardo le circostanze segnalate.

Le RSU Cavet CBT 2

* Pista e servizio non bagnate -

Luizzeles

12/01/2005

Per Niccolò
Adriano

SEGNALAZIONE:

Spett.le Direzione Cavet CBT 2
e p.c. Spett.le Direzione Generale Cavet

Con la presente comunicazione segnaliamo a codesta Spett.le Direzione, in qualità di RSU/RLS, che nell'area del cantiere imbocco GALLERIA ... VAGLIA sono state da noi rilevate le seguenti condizioni:

- Ingresso mezzi Cavet non antideflagranti in galleria o comunque non idonei
 - Ingresso mezzi aziende in sub-appalto non antideflagranti in galleria
 - Eccessiva presenza di polvere in galleria
 - Concomitanza di più lavorazioni in spazio ristretto all'interno della galleria
 - Eccessiva presenza di fumi prodotti da mezzi d'opera Cavet
 - Eccessiva presenza di fumi prodotti da mezzi d'opera delle aziende in sub-appalto
 - Rumore eccessivo prodotto dalle lavorazioni
-
- Eccessiva distanza del ventolino dal fronte di scavo
 - Lavorazioni eseguite con squadre incomplete ai sensi della vigente contrattazione aziendale
 - Assenza scuristi all'interno della squadra operante
 - Eccessiva velocità dei mezzi operanti in galleria
 - Mancato uso D.P.I.
 - Eccessivo ricorso a straordinario
 - Personale impiegato in mansioni alle quali non risulta adibito
 - MANCANZA CAPO SQ LATO FI

- Presenza di personale non adibito al maneggio di esplosivo durante il caricamento della volata

Quanto segnalato si riferisce al

giorno 12/01/2005 ore 06,00 - 14,00

Certi della Vs. attenzione rimaniamo a disposizione per ulteriori informazioni riguardo le circostanze segnalate.

Le RSU Cavet CBT 2

* * Piano mobile non bequato

Luigibello

Per ierarchy
A. Bracon

13/01/2005

SEGNALAZIONE:

Spett.le Direzione Cavet CBT 2
e p.c. Spett.le Direzione Generale Cavet

Con la presente comunicazione segnaliamo a codesta Spett.le Direzione, in qualità di RSU/RLS, che nell'area del cantiere imbocco
GALLERIA ... VAGLIA sono state da noi rilevate le seguenti condizioni:

- Ingresso mezzi Cavet non antideflagranti in galleria o comunque non idonei
 - Ingresso mezzi aziende in sub-appalto non antideflagranti in galleria
 - Eccessiva presenza di polvere in galleria
 - Concomitanza di più lavorazioni in spazio ristretto all'interno della galleria
 - Eccessiva presenza di fumi prodotti da mezzi d'opera Cavet
 - Eccessiva presenza di fumi prodotti da mezzi d'opera delle aziende in sub-appalto
 - Rumore eccessivo prodotto dalle lavorazioni
-
- Eccessiva distanza del ventolino dal fronte di scavo
 - Lavorazioni eseguite con squadre incomplete ai sensi della vigente contrattazione aziendale
 - Assenza scuristi all'interno della squadra operante
 - Eccessiva velocità dei mezzi operanti in galleria
 - Mancato uso D.P.I.
 - Eccessivo ricorso a straordinario
 - Personale impiegato in mansioni alle quali non risulta adibito
 - MANCANZA CAPO SQ LATO FI

- Presenza di personale non adibito al maneggio di esplosivo durante il caricamento della volata

Quanto segnalato si riferisce al

giorno 13.01.2005 ore 06.00 - 14.00

Certi della Vs. attenzione rimaniamo a disposizione per ulteriori informazioni riguardo le circostanze segnalate.

Le RSU Cavet CBT 2

Luitabelli

26/01/05

SEGNALAZIONE:

Spett.le Direzione Cavet CBT
e p.c. Spett.le Direzione Generale Cavet

Con la presente comunicazione segnaliamo a codesta Spett.le Direzione, in qualità di RSU/RLS, che nell'area del cantiere imbocco GALLERIA ... VAGLIA ... sono state da noi rilevate le seguenti condizioni:

- Ingresso mezzi Cavet non antideflagranti in galleria o comunque non idonei
- Ingresso mezzi aziende in sub-appalto non antideflagranti in galleria
- Eccessiva presenza di polvere in galleria
- Concomitanza di più lavorazioni in spazio ristretto all'interno della galleria
- Eccessiva presenza di fumi prodotti da mezzi d'opera Cavet
- Eccessiva presenza di fumi prodotti da mezzi d'opera delle aziende in sub-appalto
- Rumore eccessivo prodotto dalle lavorazioni
- Eccessiva distanza del ventolino dal fronte di scavo
- Lavorazioni eseguite con squadre incomplete ai sensi della vigente contrattazione aziendale (*Polite*)
- Assenza scuristi all'interno della squadra operante
- Eccessiva velocità dei mezzi operanti in galleria
- Mancato uso D.P.I. (*mascherine, cuffie, caschi ad alto impatto*)
- Eccessivo ricorso a straordinario
- Personale impiegato in mansioni alle quali non risulta adibito
- MANCANZA CAPO SQ LATO BO

- Presenza di personale non adibito al maneggio di esplosivo durante il caricamento della volata

Quanto segnalato si riferisce al

giorno LUN. 24.01.05. ore Turno 06.00 14.00

Certi della Vs. attenzione rimaniamo a disposizione per ulteriori informazioni riguardo le circostanze segnalate.

Le RSU Cavet CBT 2

- * Smerino non bequato al fronte scavo lato "F1"
- * Smerino non bequato di scarica temporanea -
- * Azia Polverosa

Ludzhelov

AP

17/03/2005

SEGNALAZIONE:

Spett.le Direzione Cavet CBT 2
e p.c. Spett.le Direzione Generale Cavet

Con la presente comunicazione segnaliamo a codesta Spett.le Direzione, in qualità di RSU/RLS, che nell'area del cantiere imbocco GALLERIA ... VAGLIA sono state da noi rilevate le seguenti condizioni:

- Ingresso mezzi Cavet non antideflagranti in galleria o comunque non idonei
- Ingresso mezzi aziende in sub-appalto non antideflagranti in galleria
- Eccessiva presenza di polvere in galleria
- Concomitanza di più lavorazioni in spazio ristretto all'interno della galleria
- Eccessiva presenza di fumi prodotti da mezzi d'opera Cavet
- Eccessiva presenza di fumi prodotti da mezzi d'opera delle aziende in sub-appalto
- Rumore eccessivo prodotto dalle lavorazioni
- Eccessiva ^{VICINANZA} ~~vicinanza~~ del ventolino dal fronte di scavo
- Lavorazioni eseguite con squadre incomplete ai sensi della vigente contrattazione aziendale
- Assenza scuristi all'interno della squadra operante
- Eccessiva velocità dei mezzi operanti in galleria
- Mancato uso D.P.I.
- Eccessivo ricorso a straordinario
- Personale impiegato in mansioni alle quali non risulta adibito
- MANCANZA CAPO SQ LATO FI

- Presenza di personale non adibito al maneggio di esplosivo durante il caricamento della volata

Quanto segnalato si riferisce al

giorno 17.03.05 ore TURNO 06.00 14.00

Certi della Vs. attenzione rimaniamo a disposizione per ulteriori informazioni riguardo le circostanze segnalate.

Le RSU Cavet CBT 2

- * **PRESENZA DI FUMO BRILLAMENTO VOLATA DEL CBT1 NELLA GALLERIA VAGLIA LATO (F1) CBT2.**
- * **NEBULIZZATORE SPOSTATO SOPRA CARRO ELETTRICO E DI CONSEGUENZA NON SI E' POTUTO METTERE IN FUNZIONE GIA' DALLA NOTTE SCORSA.**

Roberto Corda
Quintobelli

27/05/2005

SEGNALAZIONE:

Spett.le Direzione Cavet CBT 2
e p.c. Spett.le Direzione Generale Cavet

Con la presente comunicazione segnaliamo a codesta Spett.le Direzione, in qualità di RSU/RLS, che nell'area del cantiere imbocco
GALLERIA VAGLIA sono state da noi rilevate le seguenti condizioni:

- Ingresso mezzi Cavet non antideflagranti in galleria o comunque non idonei
- Ingresso mezzi aziende in sub-appalto non antideflagranti in galleria
- Eccessiva presenza di polvere in galleria
- Concomitanza di più lavorazioni in spazio ristretto all'interno della galleria
28/05/05 TURNO (D) 14.00 22.00
- Eccessiva presenza di fumi prodotti da mezzi d'opera Cavet
- Eccessiva presenza di fumi prodotti da mezzi d'opera delle aziende in sub-appalto
- Rumore eccessivo prodotto dalle lavorazioni

- Eccessiva distanza del ventolino dal fronte di scavo
- Lavorazioni eseguite con squadre incomplete ai sensi della vigente contrattazione aziendale
- Assenza scuristi all'interno della squadra operante
- Eccessiva velocità dei mezzi operanti in galleria

- Mancato uso D.P.I.
- Eccessivo ricorso a straordinario
- Personale impiegato in mansioni alle quali non risulta adibito
- MANCANZA CAPO SQ LATO FI

- Presenza di personale non adibito al maneggio di esplosivo durante il caricamento della volata

Quanto segnalato si riferisce al

giorno 27/05/2005 ore 06.00 - 14.00

Certi della Vs. attenzione rimaniamo a disposizione per ulteriori informazioni riguardo le circostanze segnalate.

Le RSU Cavet CBT 2

- * Seguiamo ancora la violazione di alcuni articoli della legge 320/56 che sono: Art. 10, art. 48 art. 45 art. 46 art. 54, art. 62 art. 53.
- * FURGONI trasporto personale sono in pessime condizioni -
- * Mancanza dell'ASSISTENTE nelle SQ. (D)

Luizadele

Per ricevuta
Luizadele