

- Presenza di personale non adibito al maneggio di esplosivo durante il caricamento della volata

Quanto segnalato si riferisce al

giorno 19.05.06. ore 06.00 - 14.00

Certi della Vs. attenzione rimaniamo a disposizione per ulteriori informazioni riguardo le circostanze segnalate.

Le RSU Cavet CBT 2.....

- \* LE PERFORATRICI VENGONO USATE SENZA L'ACQUA PERCHE' SONO ROTTE, INVECE IN ALCUNE NON ESISTE ATTACCO PER L'ACQUA,
- \* PISTA ALL'ESTERNO GALLERIA S. GIORGIO NON BAGNATA.
- ~~\* NON VIENE DISTRIBUITA L'ACQUA POTABILE IN SOTTERRANEO~~  
ART. 90 DPR 320/56
- \* NON VIENE RISPETTATO L'ART. 10 DELLA 320/56 (DIVIETO DI PERMANENZA IN SOTTERRANEO OLTRE L'ORARIO DI LAVORO)

Luisabelli

19/05/2006

SEGNALAZIONE:

Spett.le Direzione Cavet CBT 2 .....  
e p.c. Spett.le Direzione Generale Cavet

Con la presente comunicazione segnaliamo a codesta Spett.le Direzione, in qualità di RSU/RLS, che nell'area del cantiere imbocco ~~GALLERIA~~ ... ~~VAGLIA~~ ..... sono state da noi rilevate le seguenti condizioni:

- Ingresso mezzi Cavet non antideflagranti in galleria o comunque non idonei
- Ingresso mezzi aziende in sub-appalto non antideflagranti in galleria
- Eccessiva presenza di polvere in galleria
- Concomitanza di più lavorazioni in spazio ristretto all'interno della galleria
- Eccessiva presenza di fumi prodotti da mezzi d'opera Cavet
- Eccessiva presenza di fumi prodotti da mezzi d'opera delle aziende in sub-appalto
- Rumore eccessivo prodotto dalle lavorazioni
- Eccessiva distanza del ventolino dal fronte di scavo
- Lavorazioni eseguite con squadre incomplete ai sensi della vigente contrattazione aziendale
- Assenza scuristi all'interno della squadra operante
- Eccessiva velocità dei mezzi operanti in galleria
- Mancato uso D.P.I.
- Eccessivo ricorso a straordinario
- Personale impiegato in mansioni alle quali non risulta adibito
- MANCANZA CAPO SQ LATO FI

- Presenza di personale non adibito al maneggio di esplosivo durante il caricamento della volata

Quanto segnalato si riferisce al

giorno 01.03.2006 ore .....

Certi della Vs. attenzione rimaniamo a disposizione per ulteriori informazioni riguardo le circostanze segnalate.

Le RSU Cavet CBT 2 .....

- \* FACCIO NOTARE ANCORA ALLA Spett. DIREZIONE CAVET CBT2 e CBT3 che:  
IL PRIMO TURNO 6,00 14,00 PARTE 1 h. prima  
cioè alle ore 5,00 e arriva in mensa CBT2 qualche volta alle 14,30/35 come i turni 14,00 22,00 e 22,00 06,00.
- \* I FURGONI TRASPORTO PERSONALE SONO QUASI SEMPRE ~~CON~~ QUALCHE PERSONA IN PIÙ DURANTE IL TRASPORTO DALLA GALLERIA S. GIORGIO. MARZANO CAMPOBASE, CBT2 e VICEVERSA.
- \* C'E' POCHESSIMA MANUTENZIONE ALLE MACCHINE.

CONSORZIO CAVET  
Consorzio Alta Velocità  
Emilia Toscana

per ricevute  
01/03/06

Mitchelli

01/03/2006

SEGNALAZIONE:

Spett.le Direzione Cavet CBT 2 ~~CBT 3~~  
e p.c. Spett.le Direzione Generale Cavet

Con la presente comunicazione segnaliamo a codesta Spett.le Direzione, in qualità di RSU/RLS, che nell'area del cantiere imbocco ~~GALLERIA~~ ~~S. GIORGIO~~ S. GIORGIO sono state da noi rilevate le seguenti condizioni:

- Ingresso mezzi Cavet non antideflagranti in galleria o comunque non idonei
- Ingresso mezzi aziende in sub-appalto non antideflagranti in galleria
- Eccessiva presenza di polvere in galleria
- Concomitanza di più lavorazioni in spazio ristretto all'interno della galleria
- Eccessiva presenza di fumi prodotti da mezzi d'opera Cavet
- Eccessiva presenza di fumi prodotti da mezzi d'opera delle aziende in sub-appalto
- Rumore eccessivo prodotto dalle lavorazioni
- Eccessiva distanza del ventolino dal fronte di scavo
- Lavorazioni eseguite con squadre incomplete ai sensi della vigente contrattazione aziendale
- Assenza scuristi all'interno della squadra operante
- Eccessiva velocità dei mezzi operanti in galleria
- Mancato uso D.P.I.
- Eccessivo ricorso a straordinario (Subappalti)
- Personale impiegato in mansioni alle quali non risulta adibito
- MANCANZA CAPO SQ LATO FI